

## 今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

P-1

### 【美須賀小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
1	市道片原町2号線	今治市片原町2丁目1-11地先歩道	リサイクルショップが商品を歩道に陳列している危険	不法占用物撤去を個人へ指示	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

### 【別宮小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
2	市道別宮八幡地線	今治市高地町1丁目1732-1地先交差点	通勤の車が多く通るが、横断歩道がない	外側線、車線分離線、破線、矢印を整備し、路側帯の確保と車の通行区分の明示	今治市	図2
3	市道広小路大新田線	今治市室屋町6丁目2-1地先交差点	通勤の車が多く通るが、横断歩道がない	外側線、破線を整備し路側帯の確保と優先道路の明示	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

### 【常盤小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
4	市道泉川北日吉町線	今治市中日吉町2丁目6小学校地先道路	道が狭く、危険である	舗装打ち換え、外側線引き直し、路側帯の拡幅	今治市	図2
5	市道海禅寺通線	今治市中日吉町2丁目3-25地先交差点	道が狭く、危険である	舗装打ち換えと外側線引き直し	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

### 【立花小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
6	市道立花石橋線	今治市郷本町町1丁目3-526-1地先道路	交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く歩道がない	舗装打ち換えと外側線新設による路側帯確保と既存区画線引き直し	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【桜井小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
7	市道向山線	今治市郷桜井4丁目7-7地先道路	道幅が狭く歩道と車道の区別がない。	外側線新設による路側帯の確保	今治市	図3
8	県道桜井山路線	今治市桜井1719-3地先道路	路肩表示が消えかかっている。	外側線の引き直し	愛媛県	図3

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【鳥生小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
9	市道衣干鳥生線	今治市北高下町2丁目1-30地先交差点	交差点の見通しが悪く、道幅も狭い	外側線新設と外側線移設による路側帯の確保、カーブミラーの移設、個人占用物件の撤去依頼	今治市	図2
10	市道立花清水線	今治市南高下3丁目4-27地先交差点	道幅が狭いが車が多い。学校近くで通学児童も多い。	カーブミラーの径を拡大、個人樹木の剪定依頼	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【富田小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
11	市道松木新谷線	今治市上徳乙121-1地先交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない	外側線の引き直し	今治市	図2
12	市道徳森大上線	今治市上徳乙325-2地先交差点	交通量が多い。通学路の道幅が狭く、見通しも悪い	カーブミラー交換	今治市	図2
13	市道喜田村上徳線	今治市喜田村6丁目5-31地先交差点	道幅が狭く、児童が通学するのに危険	隅切りの設置の検討	今治市	図2
14	市道松木桜井団地線	今治市町谷137-1地先交差点	交通量が多い。カーブミラーが少ない。ストップマークがない。	既設電柱へ通学路表示シート設置	今治市	図2
15	県道桜井山路線	今治市上徳乙121-1地先交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない	通学路路面表示設置	愛媛県	図2
16	県道桜井山路線	今治市上徳乙325-2地先交差点	交通量が多い。通学路の道幅が狭く、見通しも悪い	舗装打ち換えと区画線引き直し	愛媛県	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【波止浜小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
17	市道波止浜乃万線	今治市杣田甲811-1地先	道幅のせまい所を、車がスピードを出して通るので危険	拡幅改良の実施	今治市	図5
18	市道高部下団地4号線支線	今治市波止浜11-105地先	雨が降ると大きな水溜りとなり、よける必要があり危険	土砂撤去をおこない水溜り解消をおこなう	今治市	図1

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【城東小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
19	市道東門南部2号線	今治市東門町2丁目2-21地先道路	歩道と車道の区別がない	2車線を1車線にして路側帯を拡幅	今治市	図2
20	市道臨港線	今治市美須賀町3丁目1-25地先歩道	歩道のアスファルトが老朽化していてデコボコが激しく、安全に歩くことができない。	舗装の打ち換え	今治市	図2
21	市道城東橋蒼社橋線	今治市美須賀町4丁目2-16地先交差点	通勤の車が多い。見通しが悪い。	トンネル照明の設置、カーブミラー新設	今治市	図2
22	市道祇園浜ノ窪線	今治市東鳥生町1丁目1-33地先交差点	見通しが悪い。橋から来る児童から自転車や車が見えにくい。	カーブミラーの径を大きくし、舗装打ち換え	今治市	図2
23	市道祇園浜ノ窪線	今治市東鳥生町1丁目1-25地先道路	見通しが悪く、崩れそうな廃屋があり危険。	地権者へ撤去のお願い	今治市	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【国分小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
24	市道喜田村古国分線	今治市東村南1丁目1-15地先道路	交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の区別がない。	路側帯拡幅の検討または側溝整備	今治市	図2
25	県道今治波方港線	今治市東村南1丁目1-16地先交差点	交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の区別がない箇所がある。	交差点部へ巻き込み防止のラバーポール設置	愛媛県	図2

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【上朝小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
26	県道東予玉川線	今治市朝倉上943-4地先道路	車道が狭いうえに路肩がせまい	外側線引き直し、カーブミラーの径を拡大、通学路路面表示設置	愛媛県	図3

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【下朝小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
27	市道野々瀬喜積寺	今治市朝倉下560-1地先道路	朝夕車が多い。路側帯が狭い。カーブの見通しも悪い。	カーブミラー交換	今治市	図3
28	県道今治丹原線	今治市朝倉下281地先道路小学校前	横断歩道はあるが、交通量が多く、自動車の速度が速い。路側帯が狭い。	拡幅改良計画区間、当面外側線の引き直し	愛媛県	図3
29	県道朝倉伊予桜井停車場線	今治市朝倉下560-1地先道路	朝夕車が多い。路側帯が狭い。カーブの見通しも悪い。	外側線の引き直し	愛媛県	図3

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【鴨部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
30	市道鴨部線	今治市玉川町高野21地先道路中学校前	交通量が多い。通学児童が横断歩道を2度渡る状況にあり危険。	拡幅改良計画実施	今治市	図7
31	市道鴨部線	今治市玉川町中村675-2地先道路	車が高スピードで来るため危険	ラバーポール設置による安全通行帯確保及び車の視線誘導	今治市	図7
32	県道伊予大井停車場線	今治市玉川町高野21地先道路中学校前	交通量が多い。通学児童が横断歩道を2度渡る状況にあり危険	通学路路面表示設置、拡幅改良計画実施	愛媛県	図7

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【九和小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
33	国道317号	今治市玉川町法界寺169-1地先道路	交通量が多い。車の単独死亡事故有	区画線の引き直し、デリニエータの設置、路肩の体積土砂撤去による路側帯の確保	愛媛県	図6
34	国道317号	今治市玉川町法界寺422地先道路	交通量が多い。急カーブ。車の単独死亡事故有	区画線の引き直し。デリニエータの設置。路肩の体積土砂撤去による路側帯の確保	愛媛県	図6、7

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【大西小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
35	市道大通線	今治市九王2416-1地先交差点	カーブミラーがあるが、左右の見通しが悪い	車線にドットマークの狭窄イメージ設置、将来的に高木樹木の撤去	今治市	図6
36	市道大通線	今治市新町757-2地先交差点	信号で渋滞した車の陰になり、左右の見通しが悪い	外側線の引き直しと新設による路側帯の確保	今治市	図6

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【菊間小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
37	市道上浜宮下線	今治市菊間浜町2956地先交差点	踏切を越えて車道を渡らないといけない。	外側線を新設し路側帯を確保	今治市	図9
38	県道玉川菊間線	今治市菊間町浜2956地先交差点	踏切を越えて車道を渡らないといけない。	外側線の引き直し	愛媛県	図9
39	県道玉川菊間線	今治市菊間町浜876地先交差点	交通量があり車道が狭く歩道との区別がない。	外側線の引き直し	愛媛県	図9
40	県道玉川菊間線	今治市菊間町高田27地先道路	車道が新しくなり、横断歩道の見通しが悪く、車がスピードを出しがちである。	通学路路面表示設置	愛媛県	図6

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

今治市内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【吉海小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
41	市道吉海中央線	今治市吉海町八幡144-1地先交差点	朝夕交通量が多く、見通しが悪い	カーブミラー交換	今治市	図1
42	市道吉川根浜線	今治市吉海町福田2332地先交差点	朝夕交通量が多く、見通しが悪い	路肩のゼブラゾーン、ラバーポール設置	今治市	図1
43	県道大島環状線	今治市吉海町八幡109地先交差点	朝夕交通量が多く、見通しが悪い	外側新設による路側帯確保	愛媛県	図1

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

【伯方小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	箇所図
44	市道梅峠線	今治市伯方町木浦2911-2地先道路	交通量が多く、見通しが悪い	外側線の引き直し。路側帯の拡幅	今治市	図10
45	県道伯方島環状線	今治市伯方町木浦3724-1地先交差点	交通量が多く、見通しが悪い	外側線の引き直し	愛媛県	図10
46	県道伯方島環状線	今治市伯方町木浦3739地先道路	道幅が狭くなる上に歩道がなくなる。	外側線の引き直し、拡幅改良計画実施	愛媛県	図10
47	県道伯方島環状線	今治市伯方町木浦3470地先交差点	歩道が無くなる。交通量が多く見通しが悪い	外側線の引き直し	愛媛県	図10
48	国道317号	今治市伯方町木浦1849-4地先道路	歩道がなくなる上に、カーブで対向車が見えにくい。	通学路路面表示	愛媛県	図10

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、愛媛県今治土木事務所道路課、今治市道路課、今治警察署

\* 対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。