


公共施設概要

H31年度（2019年度）

施設コード	09028
施設分類	1. 基盤施設
施設グループ	09. 都市公園

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------

施設データ	施設名称	唐子台北公園		
	所在地	今治市唐子台西1丁目5番地2		
	管理担当課	都市建設部	公園緑地課	
	施設の運営方法	直営		
	設置目的（根拠条例等）			
	都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。			
(今治市公園条例)				

建物土地データ	主体構造		階層	階建て	延床面積 (m ²)		敷地面積 (m ²)	1,509.00
	経過年数 (建設年月日)	44年 (1976/02/28)	耐用年数	年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物 (施設) 名	建物ごとの部屋 (機能) 名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	広場	広場			0:00 ~ 24:00	無		
			他の部屋 (機能) 数 : 0					
	遊具	遊具			0:00 ~ 24:00	無		
		他の部屋 (機能) 数 : 0						
		他の建物 (施設) 数 : 0						

利用状況	単 位 / 年 度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	
	利 用 件 数			回 (件)			
	延 べ 利 用 人 数			人			
	実 利 用 人 数			人			
運営コスト	収 入			千円	2	0	0
	支 出			千円	266	161	169
	行政コスト (支出-収入)			千円	264	161	169
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)		円	729	441	462
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位		円			

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	0
行政コスト	5

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。