

平成22年1月6日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 19件
(うち石油こんろ1件、石油給湯機3件、石油ストーブ(開放式)4件、
屋外式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)1件、
ガスストーブ(都市ガス用)1件、開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)1件、
石油温風暖房機(開放式)2件、石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)1件、
半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)2件、
半密閉式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件、
石油給湯機付ふろがま1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 8件
(うち電子レンジ1件、テレビチューナー(衛星放送用)1件、
電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件、電気冷蔵庫1件、
テレビ(ブラウン管型)1件、タイムスイッチ1件、
ポータブルDVDプレーヤー1件、温水洗浄便座1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 20件
(うち車いす(入浴用)1件、電気洗濯機1件、電気ストーブ2件、
水槽用サーモスタット付ヒーター1件、自転車1件、凍結防止用ヒーター1件、
電気冷蔵庫1件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件、
電気式浴室換気乾燥暖房機1件、エアコン(室外機)1件、水槽用ポンプ1件、
椅子1件、非接触型ICカード1件、電気こたつ1件、靴1件、
電気冷温風機1件、除雪機(歩行型)1件、携帯電話1件、電気こんろ1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※ 1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用） （管理番号A200900801）

① 事故事象及び再発防止策について

株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがまで、供給ガス圧を調整する部品（ガスガバナ）の設計不良から、長年の使用でガス圧調整のためのゴム膜（ダイヤフラム）が劣化し、亀裂、シール面の脱落が生じ、漏れたガスに引火し、器具内配線を焼損する事故が発生しました。

当該製品は、同社が平成19年6月に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。

なお、これまでの事象は、器具内の配線を焼損し、安全装置が働きガスが遮断され、自己消火しているものです。

改修対象台数 440,738台
改修率 26.9%（平成21年11月30日現在）

② 対象製品

機種名	販売期間	販売台数
GRQ-161シリーズ	89年8月～94年2月	137,626
GRQ-201シリーズ	89年8月～94年3月	129,342
GRQ-162シリーズ	89年12月～94年5月	135,170
GRQ-163シリーズ	93年8月～94年5月	9,259
GRQ-203シリーズ	93年8月～94年5月	26,210
GRQ-204シリーズ	93年12月～94年5月	3,131
合計		440,738

注）上記販売台数には、日立化成工業(株)（現、(株)ハウステック）ブランド分（9,775台）、東京ガス(株)ブランド分（17,515台）、大阪ガス(株)ブランド分（4,493台）、東邦ガス(株)ブランド分（2,284台）、西部ガス(株)ブランド分（4,223台）、北海道ガス(株)ブランド分（155台）が含まれます。

③ 消費者への注意喚起

当該製品（同様の機構を有する製品を含む）を使用している方で、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。なお、(株)ノーリツブランドのほか、日立化成工業(株)（現、(株)ハウステック）ブランド、東京ガス(株)ブランド、大阪ガス(株)ブランド、東邦ガス(株)ブランド、西部ガス(株)ブランド及び北海道ガス(株)ブランドの製品もあります。

(株式会社ノーリツ、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社、北海道ガス株式会社の問い合わせ先)

0120-257-026

受付時間：9時～19時（平日）

9時～17時（土・日・祝日）

(株)ノーリツホームページ：<http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html>

(株式会社ハウステックの問い合わせ先)

0120-80-1761

受付時間：9時～17時30分（平日）

(ただし、12時10分から13時の間は除く)

ホームページ：<http://www.housetec.co.jp/topics/070611.html>

(東京ガス株式会社の問い合わせ先)

0120-156-004

受付時間：9時～19時（平日）

9時～17時（日・祝日）

ホームページ：<http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20070608-01.html>

(大阪ガス株式会社の問い合わせ先)

0120-0-94817

受付時間：9時～19時（平日）

9時～17時（日・祝日）

ホームページ：http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070608.html

(2) 株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがま(管理番号A200900831)

① 事故事象及び再発防止策について

株式会社ノーリツが製造した石油直圧式給湯機の制御弁セットに使用されているリング(パッキン)が劣化し、硬化、収縮したことで、器具内に油漏れが発生し、この漏れた灯油に引火し、器具内部が焼損する事故が発生しました。

当該製品は、製造事業者である(株)ノーリツが、平成14年10月から無償改修を開始し、平成18年12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を呼びかけているものです。同社では、その後も新聞折り込みチラシの配布を継続して行っており、さらに平成21年12月からは、戸建て住宅へのチラシの直接配布や、全石連(全国石油商業組合連合会、全国石油業共済協同組合連合会)を通じて、47都道府県の石油商業組合及び石油協同組合に加盟している石油販売事業者に協力を依頼し、石油の納入先にリコール対象製品がないかの確認を行うなど対象製品の改修促進を図っています。


また、同構造の電磁ポンプを保有する石油給湯機を製造・販売した(株)ノーリツ他5社(OEM含む)及び社団法人日本ガス石油機器工業会は、平成20年11月から12月にかけて、順次、新聞広告を掲載し、未改修の該当製品をご使用の消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼びかけを行っています。

②対象製品について

会社名	ブランド	製品名	該当製造年月日
(株)ノーリツ	NORITZ	OTQ-302 * OTQ-303 * OTQ-305 * OTQ-403 * OTQ-405 * OQB-302 * OQB-305 * OQB-403 * OQB-405 *	1997年(平成9年)3月～ 2001年(平成13年)3月
高木産業(株)	パーパス	AX-400ZRD	
<日立化成工業(株)> 現 (株)ハウステック	—	HO-350 * HO-360 * HO-450 * KZO-460 *	

※製品名の末尾の*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

※リコール対象製品の製品名及び製造年月は器具本体前面のシールに表示されています。



- ・改修対象台数 180,900台
- ・改修率 97.5% (平成21年11月30日現在)

③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(株式会社ノーリツの問い合わせ先)

電話番号：0120-018-170

受付時間：9時～17時30分(土・日・祝日、夏期休暇、年末年始を除く)

ホームページ：<http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html>

(高木産業株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-575-399

受付時間：9時～18時（土・日・祝日、年末年始を除く）

ホームページ：http://www.purpose.co.jp/special_kinkyu/xyz-news1.htm

(株式会社ハウステックの問い合わせ先)

電話番号：0120-551-654

受付時間：9時～17時30分（平日）

ホームページ：<http://www.housetec.co.jp/topics/05furogama.html>

(3) 松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジ
（管理番号A200900793）

① 事故事象及び再発防止策について

松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジを使用中に製品より異音とともに発火する事故が発生しました。

当該製品は、内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、一部の製品において、当該製品の吸気口が埃等により塞がれたまま使用を続けると、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙・発火に至る可能性があるものです。このため、同社は、平成19年5月31日に新聞社告を掲載し、その後、平成21年7月に量販店の顧客情報を活用したダイレクトメールの送付、平成21年9月に新聞折り込みチラシの配布等を通じて、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施しています。

② 対象製品等

機種・型式	製造期間	対象(販売)台数
NE-AB50	昭和63年12月～平成3年6月	73,960
NE-AT66	平成元年4月～平成3年2月	211,993
NE-A555	平成元年4月～平成3年7月	298,091
NE-AT70	平成元年12月～平成3年12月	312,011
NE-P300	平成2年2月～平成2年5月	19,046
NE-P500	平成2年1月～平成3年10月	131,943
NE-A575	平成2年9月～平成3年7月	93,972
NE-OT1	平成3年1月～平成3年12月	134,773
NE-AC50	平成3年1月～平成4年9月	114,604
NE-AC60	平成3年7月～平成4年7月	128,286
NE-OT2	平成3年12月～平成4年12月	126,582
NE-AT80	平成3年12月～平成5年12月	286,479
合計		1,931,740

・改修対象台数 1,931,740台（全12機種合計）

・改修率 19.7%（平成21年12月31日現在）

③消費者への注意喚起

当該製品を含むリコール対象製品をお使いで、まだ製造事業者の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(パナソニック株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-871-682

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ：<http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

(株式会社ノーリツが製造した屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

(株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがまに関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

(松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジに関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山崎

電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900791	平成21年12月12日	平成21年12月24日	石油こんろ	KT-168	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火するため、芯調節つまみを操作するなどしたが、しばらくして消火されていないことに気付き、再度、芯調節つまみ等を触っていたところ、炎が大きくなり当該製品を焼損した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	
A200900796	平成21年12月12日	平成21年12月24日	石油給湯機	IB-31AS	株式会社長府製作所	火災	暖房目的に使用されていた当該製品から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から20年以上経過した製品
A200900797	平成21年12月9日	平成21年12月24日	石油ストーブ(開放式)	NCH-S24LD	株式会社ニッセイ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A200900801	平成21年12月17日	平成21年12月25日	屋外式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GRQ-201SA	株式会社ノーリツ	火災	当該製品で追い焚き操作をしたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品内部を焼損した。事故原因は、供給ガス圧を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長年の使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、漏れたガスに引火し、器具内配線類を焼損したものと考えられる。	神奈川県	平成19年6月9日からリコール実施
A200900802	平成21年12月14日	平成21年12月25日	ガスストーブ(都市ガス用)	不明	株式会社ノーリツ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200900805	平成21年12月16日	平成21年12月25日	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	RN-A120FH(東京ガス株式会社ブランド)	リンナイ株式会社(東京ガス株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900813	平成21年12月14日	平成21年12月28日	石油温風暖房機(開放式)	FH-iX345BY	株式会社コロナ	火災	当該製品のタイマー点火をセットしたところ、セットした時間頃に当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	高知県	
A200900814	平成21年12月9日	平成21年12月28日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UH-F65AO3	株式会社コロナ	CO中毒 軽症2名	2名の気分が悪くなり、病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200900815	平成21年12月18日	平成21年12月28日	石油給湯機	UIB-3100TX	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品
A200900816	平成21年11月19日	平成21年12月28日	石油温風暖房機(開放式)	GH-B170F	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火し、その場を離れていたところ、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200900817	平成21年12月16日	平成21年12月28日	石油給湯機	UIB-3300TXA	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異常を感じたので確認すると、屋外の排気口から炎が出ていた。現在、原因を調査中。	静岡県	製造から10年以上経過した製品
A200900818	平成21年12月19日	平成21年12月28日	半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-161M	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品の上方にあった換気ダクトが焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品
A200900819	平成21年12月21日	平成21年12月28日	半密閉式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-16CWQFS	パロマ工業株式会社	CO中毒 軽症1名	1名の気分が悪くなり、病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	北海道	平成21年12月22日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A200900821	平成21年12月18日	平成21年12月28日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-700B-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品で調理中、その場を離れていたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A200900825	平成21年12月21日	平成21年12月28日	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド) (輸入事業者)	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900831	平成21年12月24日	平成21年12月28日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405AYS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品で風呂を焚いていたところ、異常を感じたので確認すると、当該製品の排気口から発煙・発火しており、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損した。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に灯油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	富山県	平成14年10月24日からリコール実施
A200900833	平成21年12月23日	平成21年12月28日	半密閉式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-2420WZ-HP	株式会社ノーリツ	火災	当該製品上部から火の粉が落ちているのを発見した。現在、原因を調査中。	北海道	
A200900834	平成21年12月22日	平成21年12月28日	石油ストーブ(開放式)	OS-225	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	CO中毒 死亡1名	一酸化炭素中毒の死亡事故が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	福井県	
A200900835	平成21年12月24日	平成21年12月28日	石油ストーブ(開放式)	SX-2220	株式会社コロナ	火災 軽傷2名	火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200900793	平成21年12月13日	平成21年12月24日	電子レンジ	NE-P500	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、異音とともに発煙・発火し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品の内部部品(ダイオードブリッジ)の製造上のばらつきにより、当該製品の吸気口が埃等でふさがったまま使用を続けると、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	群馬県	平成19年5月31日からリコール実施済み
A200900804	平成21年11月8日	平成21年12月25日	テレビチューナー(衛星放送用)	BST-250	株式会社富士通ゼネラル	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品内部が焼損していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200900811	平成21年12月16日	平成21年12月25日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	HT-33M(WG)	株式会社ドウシシャ(輸入事業者)	火災	当該製品内部が焼損していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900820	平成21年12月20日	平成21年12月28日	電気冷蔵庫	MR-T42S	三菱電機株式会社	火災	当該製品の内部配線の一部がショートし、断線していた。現在、原因を調査中。	熊本県	
A200900822	平成21年12月23日	平成21年12月28日	テレビ(ブラウン管型)	25R1SV	株式会社東芝	火災	当該製品内部の基板の一部が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から20年以上経過した製品
A200900828	平成21年12月22日	平成21年12月28日	タイムスイッチ	TB171	松下電工回路システム株式会社(現 パナソニック電工回路株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900832	平成21年12月19日	平成21年12月28日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社シー・ネット(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中に発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	
A200900837	平成21年12月26日	平成21年12月28日	温水洗浄便座	HC-100	日立化成工業株式会社(現 株式会社ハウステック)	火災	当該製品から発煙・発火する火災が発生した。当該製品が焼損し、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900792	平成20年9月19日	平成21年12月24日	車いす(入浴用)	重傷1名	当該製品を使用してわずかな段差を降りる際に、装着していたシーベルトが外れ、前方に投げ出され、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900794	平成21年12月14日	平成21年12月24日	電気洗濯機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900795	平成21年12月12日	平成21年12月24日	電気ストーブ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A200900798	平成21年12月16日	平成21年12月24日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900810と同一事故
A200900799	平成21年12月9日	平成21年12月24日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900800	平成21年12月10日	平成21年12月25日	凍結防止用ヒーター	火災	当該製品から出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A200900803	平成21年12月8日	平成21年12月25日	電気冷蔵庫	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900806	平成21年12月15日	平成21年12月25日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該製品の電源を入れて点火し、その場を離れ戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A200900807	平成21年12月14日	平成21年12月28日	電気ストーブ	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900808	平成21年12月11日	平成21年12月28日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該製品で布団を乾燥していたところ、当該製品付近から出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900809	平成21年12月21日	平成21年12月28日	エアコン(室外機)	火災	ベランダに設置していた当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A200900810	平成21年12月16日	平成21年12月28日	水槽用ポンプ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900798と同一事故
A200900812	平成21年1月1日	平成21年12月28日	椅子	重傷1名	当該製品に座り、重心を後ろにかけたところ、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200900823	平成21年10月7日	平成21年12月28日	非接触型ICカード	火災	当該製品を財布の中に入れていたところ、当該製品、他の磁気カード及び財布の一部が焦げていた。現在、原因を調査中。	沖縄県	
A200900824	平成21年12月24日	平成21年12月28日	電気こたつ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900826	平成21年10月22日	平成21年12月28日	靴	重傷1名	雨の日に当該製品を履いていたところ、石段の段差で滑り、転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900827	平成21年12月21日	平成21年12月28日	電気冷温風機	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900829	平成21年12月20日	平成21年12月28日	除雪機(歩行型)	死亡1名	除雪作業中に当該製品を後退させた際、使用者が転倒して、ひかれ、死亡した。現在、原因を調査中。	北海道	
A200900830	平成21年12月22日	平成21年12月28日	携帯電話	火災	当該製品を充電したまま外出したところ、当該製品及び周辺が焼損していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900836	平成21年12月22日	平成21年12月28日	電気こんろ	火災	当該製品上部にある木製の棚が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

電子レンジ（管理番号：A200900793）



テレビチューナー（衛星放送用）（管理番号：A200900804）



BST-250

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理番号：A200900811）



電気冷蔵庫（管理番号：A200900820）



テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200900822）



タイムスイッチ（管理番号：A200900828）



ポータブル DVD プレーヤー (管理番号 : A200900832)



温水洗浄便座 (管理番号 : A200900837)

