

今治一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

年度	令和3年度
施設名称	今治一般廃棄物最終処分場
所在地	今治市桜井甲1165-1

●公表事項 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

今治一般廃棄物最終処分場は、平成14年12月以降、廃棄物の受入を行っておりません。

●公表事項 最終処分場基準省令第1条関連の定期点検結果

*浸出水処理設備は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	R3.4.22	R3.5.28	R3.6.21	R3.7.19	R3.8.26	R3.9.24	R3.10.19	R3.11.22	R3.12.17	R4.1.24	R4.2.21	R4.3.9	
	点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
損壊等のおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*点検結果の○印は、通常と変化が認められない場合に記入しています。

●公表事項 地下水に関する水質検査結果

*放流水について、浸出水処理施設は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

周縁の地下水の水質への影響	(※1)	地下水の水質検査	採取した場所	モニタリング井戸											
			採取した年月日	-	R3.5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			結果の得られた年月日	-	R3.6.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1回/年)	水質の悪化が認められた場合の措置	水質検査の結果	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(※1)	地下水の水質検査	採取した場所	モニタリング井戸												
		採取した年月日	R3.4.22	R3.5.28	R3.6.21	R3.7.19	R3.8.26	R3.9.24	R3.10.19	R3.11.22	R3.12.17	R4.1.24	R4.2.21	R4.3.9	
		結果の得られた年月日	R3.5.13	R3.6.25	R3.7.8	R3.8.10	R3.9.15	R3.10.12	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.11	R4.2.9	R4.3.14	R4.3.22	
	(1回/月)	水質の悪化が認められた場合の措置	水質検査の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(※1)	地下水のダイオキシン類検査	採取した場所	モニタリング井戸												
		採取した年月日	-	R3.5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果の得られた年月日	-	R3.6.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(1回/年)	汚染が認められた場合の措置	水質検査の結果	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(※1) 水質検査結果の詳細については、別紙「今治一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

*水質検査の結果の○印は、該当する項目が基準値以下の場合に記入しています。

●公表事項 残余の埋立容量に関する測定結果(1回/年)

	実績	埋立容量	埋立残余容量
測定結果	392,012m ³	395,170m ³	3,158m ³