

平成 25 年 7 月 5 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- | | |
|---|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
(うち石油ふろがま 1 件、ガス栓 (都市ガス用) 1 件) | 2 件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
(うち電気冷蔵庫 1 件、ウォーターサーバー 1 件、介護ベッド 1 件、
IH調理器 1 件) | 4 件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
(うち電気がま 1 件、エアコン (窓用) 1 件、
太陽電池モジュール (太陽光発電システム用) 1 件、ベッド 1 件) | 4 件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議 (※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドについて(管理番号A201300226)

① 事故事象について

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドに設置された手すりに掴まって上半身を起こそうとしたところ、当該ベッドの頭側が下方向に傾き、バランスを崩して手すりに胸部を打ち、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、使用中に当該製品に加わった荷重等の影響によって頭側ベッド枠を止める樹脂製部品が破損したことによりベッドの頭側が下方向に傾き、事故に至ったものと考えられます。

当該製品は、平成18年3月から当該枠止め樹脂製部品の破損を防止するための補強金具を全国の販売事業者及び貸与事業者に無償提供し、取り付けの要請を行っています。本件事故では、当該製品を貸与事業者に販売した事業者に対して、ダイレクトメールの送付や訪問説明を行っていましたが、当該製品には取り付けられていませんでした。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象機種(下記③)について、事故の再発防止を図るため、更なる注意喚起として、平成21年10月23日にホームページに情報を掲載するとともに、全国の販売事業者及び貸与事業者に対してダイレクトメールの送付並びに直接訪問をして説明を行い、対象製品について無償改修(頭側ベッド枠を止める樹脂製部品の破損を防ぐための補強金具を取り付ける。)を実施しています。

③ 対象製品：商品名、機種・型式、製造期間、改修対象台数

商品名	機種・型式	製造期間	改修対象台数
在宅用電動介護用ベッド「楽匠」	KQ-86□□□ らくらくモーションシリーズ (3モーター)	平成15年11月 ～ 平成18年5月	211,721台
	KQ-83□□□ 3モーターシリーズ		
	KQ-82□□□ 2モーターシリーズ		

※ □□□には英数字が入っています。

平成18年3月からリコールを実施

改修率(着装率) 86.0%(平成25年5月31日現在)

対象製品の外観（写真はKQ-82140）



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ無償改修を受けていない方は、速やかに販売事業者・貸与事業者にご連絡ください。

また、同社より直接購入された方で、まだ無償改修を受けていない場合は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

（パラマウントベッド株式会社の問合せ先）

電話番号：0120-54-8639

受付時間：9時～17時20分（夏季休暇・年末年始を除く。）

ホームページ：http://www.paramount.co.jp/files/cms/notice/pdf/20091023_0.pdf

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当） 担当：大木、長井、川船
電話：03-3507-9204（直通）
FAX：03-3507-9290

（パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッドについての発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当：水野、長沼、山田 電話：03-3501-1707（直通）
FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300229	平成25年6月19日	平成25年7月2日	石油ふろがま	JPK-N	株式会社長府製作所	火災	当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から25年以上経過した製品
A201300231	平成25年5月27日	平成25年7月2日	ガス栓(都市ガス用)	GV-FUL 1/2×10	日立金属株式会社(輸入事業者)	火災	ガスこんろから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。何らかの要因により当該製品が破損し、当該製品から漏洩したガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、6月25日5月31日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300223	平成25年6月19日	平成25年7月1日	電気冷蔵庫	LR-A21SK	LG電子ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会社)(輸入事業者)	火災	異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201300224	平成25年6月18日	平成25年7月1日	ウォーターサーバー	WBF-1000	株式会社コスモライフ(輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	大阪府	7月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201300226	平成25年6月1日	平成25年7月1日	介護ベッド	KQ-82140	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品に設置された手すりに掴まって上半身を起こそうとしたところ、当該製品の頭側が下方方向に傾き、バランスを崩して手すりに胸部を打ち、負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、使用中に当該製品に加わった荷重等の影響によって頭側ベッド枠を止める樹脂製部品が破損したことによりベッドの頭側が傾き、事故に至ったものと考えられる。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、6月21日平成18年3月からリコールを実施(特記事項を参照)改修率(着装率) 86.0%
A201300228	平成25年6月20日	平成25年7月2日	IH調理器	E34EB1E	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	山口県	7月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300225	平成25年6月8日	平成25年7月1日	電気がま	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岩手県	6月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201300227	平成25年6月22日	平成25年7月1日	エアコン(窓用)	火災	ゲーム機(業務用)に当該製品を組付けて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201300230	平成25年6月23日	平成25年7月2日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201300232	平成25年6月17日	平成25年7月3日	ベッド	重傷1名	店舗に展示中の当該製品に座ったところ、当該製品の座面フレームと脚の間に右手小指を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ウォーターサーバー（管理番号：A201300224）



I H調理器（管理番号：A201300228）

