

公共施設概要

H28年度

施設コード	05007	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------


施設データ	施設名	今治駅東第1駐車場		
	所在地	今治市北宝来町1丁目729番地18		
	管理担当課	都市建設部	用地管理課	
	施設の運営方法	その他（指定管理）		
	設置目的（根拠条例等）			
JR駅前市街地の違法路上駐車や駐車場不足を解消するために設置された。				
(今治駅東駐車場条例)				



建物土地データ	主体構造		階層	階建て	延床面積 (㎡)		敷地面積 (㎡)	3,065.03
	経過年数 (建設年月日)	18年 (1999/01/05)	耐用年数	年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	今治駅東第1駐車場	今治駅東第1駐車場		駐車場		0:00 ~ 24:00	有	
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の建物（施設）数： 0							

利用状況	単 位 / 年 度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	利 用 件 数			回（件）	28,165	29,689	29,093
	延 べ 利 用 人 数			人	28,165	29,689	29,093
運営コスト	実 利 用 人 数			人			
	収 入			千円	17,989	18,900	18,775
	支 出			千円	6,016	6,156	6,156
	行政コスト（支出-収入）			千円	-11,973	-12,744	-12,619
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (利用可能日数(年中無休))		円	16,482	16,820	16,866
1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数(台数))		円	214	207	212	

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	3
行政コスト	5

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。