

今治一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

年度	令和1年度(平成31年度)
施設名称	今治一般廃棄物最終処分場
所在地	今治市桜井甲1165-1

●公表事項 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

今治一般廃棄物最終処分場は、平成14年12月以降、廃棄物の受入を行っていません。

●公表事項 最終処分場基準省令第1条関連の定期点検結果

*浸出水処理設備は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	H31.4.23	R1.5.21	R1.6.18	R1.7.23	R1.8.22	R1.9.24	R1.10.23	R1.11.25	R1.12.17	R2.1.20	R2.2.20	R2.3.9
	点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
損壊等のおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*点検結果の○印は、通常と変化が認められない場合に記入しています。

●公表事項 地下水に関する水質検査結果

*放流水について、浸出水処理施設は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

周縁の地下水の水質への影響	(※1) 地下水の水質検査 (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-	R1.5.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	R1.6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査の結果	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(※1) 地下水の水質検査 (1回/月)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	H31.4.23	R1.5.21	R1.6.18	R1.7.23	R1.8.22	R1.9.24	R1.10.23	R1.11.25	R1.12.17	R2.1.20	R2.2.20	R2.3.9
		結果の得られた年月日	R1.5.15	R1.6.19	R1.7.9	R1.8.6	R1.9.26	R1.10.11	R1.11.8	R1.12.17	R2.1.8	R2.2.4	R2.3.10	R2.3.24
		水質検査の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(※1) 地下水のダイオキシン類検査 (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-	R1.5.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結果の得られた年月日		-	R1.6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水質検査の結果		-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(※1)水質検査結果の詳細については、別紙「今治一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

*水質検査の結果の○印は、該当する項目が基準値以下の場合に記入しています。

●公表事項 残余の埋立容量に関する測定結果(1回/年)

	実績	埋立容量	埋立残余容量
測定結果	392,012㎡	395,170㎡	3,158㎡