

大島一般廃棄物最終処分場(泊)維持管理記録

年度	令和3年度
施設名称	大島一般廃棄物最終処分場(泊)
所在地	愛媛県今治市吉海町泊102

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	処分場汚泥(ton)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	焼却残渣(ton)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	粗大ゴミ(ton)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不燃ごみ(ton)	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計(ton)	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当月での処分場埋立残余容量	埋立残余容量(m ³)	45,154	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153	45,153
擁壁の点検	点検を行った年月日	R3.4.14	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.7	R3.8.11	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.9	R4.3.9
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
損壊のおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検	点検を行った年月日	R3.4.14	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.7	R3.8.11	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.9	R4.3.9
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果が低下するおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(※1) 地下水の水質検査 (1回/年)	採取した場所	地下水観測井											
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質の悪化が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(※1) 地下水の電気伝導率又は塩化物イオン検査 (1回/月)	採取した場所	地下水観測井											
	採取した年月日	R3.4.14	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.7	R3.8.11	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.9	R4.3.9
	結果の得られた年月日	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.23	R3.7.29	R3.8.19	R3.9.21	R3.10.13	R3.11.18	R3.12.15	R4.1.21	R4.2.21	R4.3.18
	水質検査の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濃度に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(※1) 地下水のダイオキシン類検査 (1回/年)	採取した場所	地下水観測井											
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	R3.10.13	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	R3.11.4	-	-	-	-	-
	水質検査の結果	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-
	汚染が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
放流水	採取した場所	放流口											
	採取した年月日	R3.4.14	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.7	R3.8.11	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.9	R4.3.9
	結果の得られた年月日	R3.4.28	R3.5.12	R3.6.23	R3.7.29	R3.8.19	R3.9.21	R3.10.13	R3.11.18	R3.12.15	R4.1.21	R4.2.21	R4.3.18
	水質検査の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	採取した場所	放流口											
採取した年月日	-	-	-	-	-	-	R3.10.13	-	-	-	-	-	
結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	R3.11.4	-	-	-	-	-	
水質検査の結果	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	

(※1) 水質検査結果の詳細については、別紙「一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

(※2) 令和元年7月12日に残余容量の測定を行った結果5,144m³であったため、7月よりこの数値をもとに計算を行っている。