

## 今治一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

年度	令和5年度
施設名称	今治一般廃棄物最終処分場
所在地	今治市桜井甲1165-1

●公表事項 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

今治一般廃棄物最終処分場は、平成14年12月以降、廃棄物の受入を行っていません。

●公表事項 最終処分場基準省令第1条関連の定期点検結果

\*浸出水処理設備は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.24	R5.8.21	R5.9.28	R5.10.26	R5.11.27	R5.12.18	R6.1.25		
	点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
損壊等のおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\*点検結果の○印は、通常と変化が認められない場合に記入しています。

●公表事項 地下水に関する水質検査結果

\*放流水について、浸出水処理施設は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

周縁の地下水の水質への影響	(※1) 地下水の水質検査  (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-	R5.5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		結果の得られた年月日	-	R5.6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		水質検査の結果	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(※1) 地下水の水質検査  (1回/月)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.24	R5.8.21	R5.9.28	R5.10.26	R5.11.27	R5.12.18	R6.1.25		
		結果の得られた年月日	R5.5.11	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.5	R5.10.5	R5.11.10	R5.12.11	R6.1.11	R6.2.19		
		水質検査の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(※1) 地下水のダイオキシン類検査  (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸												
	採取した年月日	-	R5.5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	結果の得られた年月日	-	R5.6.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	水質検査の結果	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(※1)水質検査結果の詳細については、別紙「今治一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

\*水質検査の結果の○印は、該当する項目が基準値以下の場合に記入しています。

●公表事項 残余の埋立容量に関する測定結果(1回/年)

	実績	埋立容量	埋立残余容量
測定結果	392,012㎡	395,170㎡	3,158㎡