

今治一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

年度	令和6年度
施設名称	今治一般廃棄物最終処分場
所在地	今治市桜井甲1165-1

●公表事項 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

今治一般廃棄物最終処分場は、平成14年12月以降、廃棄物の受入を行っておりません。

●公表事項 最終処分場基準省令第1条関連の定期点検結果

*浸出水処理設備は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	R6.4.25	R6.5.21	R6.6.19	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.18	R6.10.16	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.17	R7.2.17	R7.3.11
	点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
損壊等のおそれがある 場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*点検結果の○印は、通常と変化が認められない場合に記入しています。

●公表事項 地下水に関する水質検査結果

*放流水について、浸出水処理施設は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

周 縁 の 地 下 水 の 水 質 へ の 影 響	(※1) 地下水の水質検査	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(1回/年)	水質検査の結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質の悪化が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(※1) 地下水の水質検査	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	R6.4.25	R6.5.21	R6.6.19	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.18	R6.10.16	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.17	R7.2.17	R7.3.11
		結果の得られた年月日	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.10	R6.7.25	R6.9.9	R6.9.30	R6.10.28	R6.12.2	R6.12.27	R7.1.28	R7.3.12	R7.3.19
		(1回/月)	水質検査の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		水質の悪化が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(※1) 地下水のダイオキシン類検査	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(1回/年)	水質検査の結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		汚染が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 水質検査結果の詳細については、別紙「今治一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

*水質検査の結果の○印は、該当する項目が基準値以下の場合に記入しています。

●公表事項 残余の埋立容量に関する測定結果(1回/年)

	実 績	埋立容量	埋立残余容量
測定結果	392,012㎡	395,170㎡	3,158㎡