

## 今治一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

年度	令和8年度
施設名称	今治一般廃棄物最終処分場
所在地	今治市桜井甲1165-1

●公表事項 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

今治一般廃棄物最終処分場は、平成14年12月以降、廃棄物の受入を行っていません。

●公表事項 最終処分場基準省令第1条関連の定期点検結果

\*浸出水処理設備は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	R8.4.20											
	点検の結果	○											
損壊等のおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-											
	措置の内容	-											

\*点検結果の○印は、通常と変化が認められない場合に記入しています。

●公表事項 地下水に関する水質検査結果

\*放流水について、浸出水処理施設は運転を休止しており、他の施設で処理を行っている。

周縁の地下水の水質への影響	(※1) 地下水の水質検査  (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	-											
		結果の得られた年月日	-											
		水質検査の結果	-											
		措置を講じた年月日	-											
		措置の内容	-											
	(※1) 地下水の水質検査  (1回/月)	採取した場所	モニタリング井戸											
		採取した年月日	R8.4.20											
		結果の得られた年月日	R8.5.13											
		水質検査の結果	○											
		措置を講じた年月日	-											
		措置の内容	-											
(※1) 地下水のダイオキシン類検査  (1回/年)	採取した場所	モニタリング井戸												
	採取した年月日	-												
	結果の得られた年月日	-												
	水質検査の結果	-												
	措置を講じた年月日	-												
	措置の内容	-												

(※1)水質検査結果の詳細については、別紙「今治一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。

\*水質検査の結果の○印は、該当する項目が基準値以下の場合に記入しています。

●公表事項 残余の埋立容量に関する測定結果(1回/年)

	実績	埋立容量	埋立残余容量
測定結果	392,012m <sup>3</sup>	395,170m <sup>3</sup>	3,158m <sup>3</sup>