

今治市立小中学校校舎等耐震診断結果 (平成30年4月1日現在)

1 表記事項の説明

(1) 耐震診断等の対象は、昭和56年以前の旧耐震基準の建物のうち、次の基準に該当するものです。

- ・非木造で階数が2以上又は200㎡超の建物
- ・木造で階数が3以上又は500㎡超の建物

(2) 「構造」は、R:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 W:木造 を表し、数字は階数を表します。

(3) 「区分」において、旧基準は新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、新基準は新耐震基準施行後に建築されたものを示します。また、新基準とあるものは、耐震診断対象外であるため、「診断結果」及び「対応状況」は空白となっております。

(4) 「診断結果」のIS値(構造耐震指標)は、数値が大きいほど耐震性が高いことを示します。

IS値

0.3未満:大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が高い。

0.3以上0.6未満:大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性がある。

0.6以上:大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が低い。

* 学校施設については、耐震診断の結果、IS値0.7未満の建物が耐震補強工事の対象となります。

* 建築防災協会基準(2001年改訂版「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」)では、IS値が低いことについて、「構造体としての耐震性は「疑問あり」とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものでもない。」とされています。

2 耐震診断結果

(1) 小学校

	対象棟	建物	構造・階数	建築年月	面積(m ²)	区分	診断結果 (IS値)	備考
吹揚小学校	001	校舎	R・3	H27/2	6685	新基準		
	002	校舎	R・3	H27/2	570	新基準		
	003	屋体	R・2	S59/3	1400	新基準		
別宮小学校	011	校舎	R・4	S53/10	2368	旧基準	0.80	耐震補強済
	013-1 013-2	校舎	R・4	S56/3	2154	旧基準	0.72	耐震補強済
	013-3	校舎	R・3	S56/3	747	旧基準	0.85	耐震性有
	014	屋体	R・1	S60/3	1061	新基準		
常盤小学校	017-1	校舎	R・3	S47/3	3484	旧基準	0.76	耐震補強済
	019	校舎	R・3	S57/3	1293	新基準		
	024	屋体	R・1	S60/3	1061	新基準		
	025	校舎	R・3	H1/1	656	新基準		
近見小学校	007	校舎	R・3	S46/3	2005	旧基準	0.73	耐震補強済
	016-1 016-2	校舎	R・4	S52/2 S55/2	671 707	旧基準	0.70	耐震補強済
	017-1	校舎	R・4	S58/3	1633	新基準		
	021	屋体	R・2	S63/3	1138	新基準		
立花小学校	005-1	校舎	R・3	S42/1	1328	旧基準	0.74	耐震補強済
	005-2	校舎	R・3	S43/1	1538	旧基準	0.72	耐震補強済
	008-1	校舎	R・3	S46/3	1080	旧基準	0.78	耐震補強済
	008-2	校舎	R・2	S50/2	562	旧基準	0.78	耐震補強済
	015	屋体	S・2	S58/3	1224	新基準		
	016	校舎	R・3	S60/3	1630	新基準		
鳥生小学校	001-1 001-2	校舎	R・4	S52/5 S52/12	1751 464	旧基準	0.76	耐震補強済
	001-3	校舎	R・4	S52/5	1511	旧基準	0.73	耐震補強済
	005	校舎	R・3	S52/12	926	旧基準	0.75	耐震補強済
	006	屋体	S・1	S53/3	822	旧基準	1.54	耐震補強済
桜井小学校	016	校舎	R・3	S49/5	2036	旧基準	0.77	耐震補強済
	018	校舎	R・3	S53/3	752	旧基準	0.72	耐震補強済
	022	屋体	S・1	S56/3	1060	旧基準	1.46	耐震補強済
	023-1 023-2	校舎	R・4	S57/3 S61/3	1403 798	旧基準	0.71	耐震補強済
国分小学校	001-1	校舎	R・3	S56/3	1499	旧基準	0.74	耐震補強済
	001-2	校舎	R・2	S56/3	152	旧基準	2.02	耐震性有
	001-3	校舎	R・3	S56/3	284	旧基準	0.74	耐震性有
	001-4	校舎	R・4	S56/3	1159	旧基準	0.70	耐震補強済
	001-5	校舎	R・4	S56/3	947	旧基準	0.73	耐震補強済
	002	校舎	S・2	S57/3	356	新基準		
	003	屋体	S・2	S57/3	997	新基準		
富田小学校	014-1 014-2	校舎	R・4	S52/3 S54/8	580 1620	旧基準	0.71	耐震補強済
	016-1	校舎	R・4	S56/3	2923	旧基準	0.72	耐震補強済
	017	屋体	S・1	S56/3	1061	旧基準	1.33	耐震補強済
	018	校舎	R・3	S61/3	919	新基準		
清水小学校	004-3 004-4	校舎	R・3	S47/11 S50/12	1287 625	旧基準	0.72	耐震補強済
	014-1	校舎	R・3	S54/3	623	旧基準	0.73	耐震性有
	014-2	校舎	R・3	S56/2	632	旧基準	0.95	耐震性有
	015	屋体	S・1	S55/2	820	旧基準	1.31	耐震補強済
	017	校舎	R・3	H2/2	1873	新基準		
日高小学校	002-2 002-4	校舎	R・3	S43/3 S45/12	2001 204	旧基準	0.73	耐震補強済
	002-5	校舎	R・3	S56/3	1110	旧基準	0.93	耐震性有
	011	校舎	R・4	S54/3	1308	旧基準	0.82	耐震補強済
	013	屋体	S・2	S55/2	820	旧基準	0.74	耐震性有

乃万小学校	014-1	校舎	R・4	S50/3	1052	旧基準	0.71	耐震補強済
	014-2	校舎	R・4	S53/8	864	旧基準	0.75	耐震補強済
	014-3	校舎	R・4	S55/2	605	旧基準	0.79	耐震補強済
	014-4			S58/2	609			
	017	屋体	S・2	S55/2	872	旧基準	1.35	耐震補強済
	018	校舎	R・3	H26/8	2273	新基準		
波止浜小学校	001-4	校舎	R・3	S56/2	1142	旧基準	0.72	耐震補強済
	004-1	校舎	R・3	S44/11	2576	旧基準	0.75	耐震補強済
	004-2	校舎	R・3	S47/7	173	旧基準	0.75	耐震補強済
	004-3	校舎	S・2	S44/11	74	旧基準	0.97	耐震補強済
	010	屋体	R・1	S61/3	1061	新基準		
	011	校舎	R・3	H2/2	406	新基準		
朝倉小学校	008-1	校舎	R・2	S52/6	1926	旧基準	0.76	耐震性有
	008-2	校舎	R・2	S55/12	425	旧基準	1.23	耐震性有
	010-1	屋体	R・1	S56/12	648	新基準		
鴨部小学校	008	校舎	R・2	S53/10	1962	旧基準	0.73	耐震補強済
	009	屋体	S・1	S54/8	759	旧基準	1.05	耐震補強済
九和小学校	008	校舎	R・2	S53/2	1030	旧基準	0.75	耐震補強済
	011	校舎	R・3	S54/8	1283	旧基準	0.73	耐震補強済
	012	屋体	R・1	S54/8	884	旧基準	0.71	耐震補強済
	002	屋体	R・2	S54/2	1401	旧基準	0.80	耐震性有
波方小学校	004-1	校舎	R・3	S53/3	1795	旧基準	0.86	耐震補強済
	004-2	校舎	R・3	S53/3	456	旧基準	0.73	耐震補強済
	004-3	校舎	R・3	S53/3	1556	旧基準	0.74	耐震補強済
	006	校舎	R・3	S61/3	1010	新基準		
	008	校舎	S・2	H2/3	185	新基準		
	009	校舎	S・1	H15/11	200	新基準		
	大西小学校	001-1	校舎	R・3	S42/3	990	旧基準	0.71
001-2		校舎	R・4	S42/7	1534	旧基準	0.72	耐震補強済
003		校舎	S・2	S42/7	710	旧基準	0.76	耐震補強済
004		屋体	S・2	S43/9	870	旧基準	0.79	耐震補強済
005-1		校舎	R・3	S48/5	1030	旧基準	0.82	耐震補強済
005-2		校舎	R・3	S54/3	778	旧基準	0.82	耐震補強済
007		屋体	S・2	S47/3	762	旧基準	0.73	耐震補強済
亀岡小学校	009	校舎	R・3	S62/3	1860	新基準		
	010	校舎	R・3	S62/3	1406	新基準		
	012	屋体	S・2	S50/3	1189	旧基準	1.07	耐震補強済
菊間小学校	013-1	校舎	R・3	S59/10	2031	新基準		
	013-2	校舎	R・3	S59/10	2303	新基準		
	011-1	校舎	R・2	S54/12	387	旧基準	0.81	耐震性有
011-2	S56/9			390				
吉海小学校	012	校舎	R・3	S56/9	2552	旧基準	0.74	耐震補強済
	016	屋体	R・2	H4/3	1206	新基準		
	001	校舎	R・2	H21/12	3477	新基準		
宮窪小学校	002	屋体	W・2	H21/12	1039	新基準		
	012-1	校舎	R・2	H5/12	1770	新基準		
伯方小学校	012-2	校舎	R・4	H5/12	1962	新基準		
	012-3	屋体	R・4	H5/12	1165	新基準		
	012-4	校舎	R・2	H5/12	41	新基準		
	011	校舎	R・2	S55/9	485	旧基準	0.82	耐震性有
上浦小学校	012	屋体	R・2	S55/9	814	旧基準	1.09	耐震性有
	015	校舎	R・3	S58/12	2083	新基準		
	001	校舎	R・3	S60/2	2193	新基準		
大三島小学校	002	屋体	R・2	S60/2	911	新基準		
	008-1	屋体	R・2	H1/3	758	新基準		
岡村小学校	010	校舎	R・3	H9/11	1056	新基準		

(2) 中学校

日吉中学校	020	屋体	R・1	S52/3	1205	旧基準	0.74	耐震性有
	021	校舎	R・4	S60/3	3020	新基準		
	022	校舎	R・4	S61/3	2539	新基準		
	025-1	校舎	R・1		294	新基準		
	025-2	武道場	S・2	H2/2	337			
	027	校舎	R・3	H2/2	541	新基準		
	032	校舎	R・4	H26/11	1727	新基準		
近見中学校	011	校舎	R・3	S51/3	1203	旧基準	0.99	耐震性有
	013-1	校舎	R・4	S55/3	886	旧基準	0.78	耐震補強済
	013-2	校舎	R・4	S55/3	1439	旧基準	0.75	耐震補強済
	016	校舎	R・4	S59/3	1674	新基準		
	017	屋体	R・2	S62/3	1428	新基準		
	018	武道場	S・2	H7/2	315	新基準		
立花中学校	017-1	校舎	R・3	S49/2	778	旧基準	0.86	耐震補強済
	017-2	校舎	R・3	S56/3	1701	旧基準	0.73	耐震補強済
	019	校舎	R・4	S54/3	2470	旧基準	0.77	耐震補強済
	022	校舎	R・3	S58/3	1465	新基準		
	023	屋体	R・2	S59/3	1400	新基準		
	029-1	校舎	R・1		278	新基準		
	029-2	武道場	S・2	S62/3	337			
桜井中学校	021	校舎	R・4	S54/5	2473	旧基準	0.72	耐震補強済
	022	校舎	R・3	S55/3	1380	旧基準	0.73	耐震補強済
	023-1	校舎	R・4	S57/3	1246	新基準		
	023-2			S60/1	479			
	024	屋体	R・2	S62/3	1417	新基準		
	025	校舎	R・2	S63/2	432	新基準		
	026	武道場	S・2	S63/3	315	新基準		
南中学校	001-4	校舎	R・3	H24/1	1576	新基準		
	002-4	校舎	R・3	H24/1	3110	新基準		
	009	校舎	R・4	S58/3	1406	新基準		
	013-1	校舎	R・1		317	新基準		
	013-2	武道場	S・2	H4/2	315			
	015	屋体	R・2	H13/2	1400	新基準		
西中学校	001-1	校舎	R・3	S40/6	1710	旧基準	0.72	耐震補強済
	001-2	校舎	R・3	S40/10	2138	旧基準	0.72	耐震補強済
	001-3		R・3	S53/3	87			
	010	校舎	R・3	S53/3	777	旧基準	0.83	耐震補強済
	013	校舎	R・4	S58/3	1782	新基準		
	017	屋体	R・2	H1/2	1400	新基準		
	018	武道場	R・2	H3/2	344	新基準		
北郷中学校	019	校舎	R・4	S53/11	2084	旧基準	0.71	耐震補強済
	021	校舎	R・4	S55/3	2731	旧基準	0.73	耐震補強済
	022	屋体	R・1	S58/3	1232	新基準		
	023	校舎	R・3	S59/3	1552	新基準		
	028	武道場	S・1	H27/2	346	新基準		
朝倉中学校	013	校舎	R・2	H16/3	3904	新基準		
	016-1	屋体	W・2	H16/3	1419	新基準		
玉川中学校	016	校舎	R・3	H5/2	4223	新基準		
	017	屋体	R・2	H6/2	1316	新基準		
大西中学校	001	校舎	R・3	H21/12	4467	新基準		
	002	屋体	W・2	H21/12	1535	新基準		
菊間中学校	017-1	校舎	R・3	S46/3	1026	旧基準	0.73	耐震補強済
	017-2	校舎	R・4	S46/10	3052	旧基準	0.75	耐震補強済
	019	屋体	S・2	S47/3	1330	旧基準	1.05	耐震補強済
	022	武道場	S・1	S60/12	387	新基準		
	023	校舎	S・1	H26/9	251	新基準		

大島中学校	012	校舎	R・3	S47/3	1644	旧基準	0.71	耐震補強済
	019	校舎	R・3	S59/3	1327	新基準		
	021-1	屋体	R・2	S61/1	1466	新基準		
伯方中学校	001-1	校舎	R・2	H20/3	4594	新基準		
	001-2	屋体	W・2	H20/3	1541	新基準		
大三島中学校	001-1	校舎	R・3	S48/2	1080	旧基準	0.72	耐震補強済
	001-2	校舎	R・3	S48/7	524	旧基準	0.76	耐震補強済
	002	校舎	R・3	S48/7	2365	旧基準	0.72	耐震補強済
	003	屋体	S・2	S49/2	1602	旧基準	0.70	耐震補強済
	004-1 004-2	校舎 武道場	R・2	S49/4	267 200	旧基準	0.82	耐震性有
関前中学校	005	校舎	R・3	H9/11	1680	新基準		