


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	11054			1105年度（2016年度）	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ	11. その他公園		

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	緑ヶ丘団地 1 号緑地						
	所在地	今治市朝倉北甲 6 3 3 番地 6						
	管理担当課	都市建設部 公園緑地課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。								
(今治市公園条例)								
建物土地データ	主体構造		階層	階建て	延床面積 (㎡)		敷地面積 (㎡)	300.00
	経過年数 (建設年月日)	28年 (1991/04/01)	耐用年数	年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	公園	広場					0:00 ~ 24:00	無
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度
		利 用 件 数			回（件）			
延 べ 利 用 人 数			人					
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	0	0	1	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	-1	
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（開園日数365日（366日））		円	0	0	0	
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	0
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	A	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	C	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。