


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	18007
施設分類	2. 文教施設
施設グループ	18. 郷土歴史博物館

1. 施設概要				2. 施設写真				
施設データ	施設名称	今治市朝倉牛神古墳公園						
	所在地	今治市古谷甲1194番地 1						
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
牛神古墳とその出土遺物を保存、活用し、もって郷土の歴史と文化財に対する住民の知識と理解を深めることを目的とする。								
(今治市朝倉牛神古墳公園条例)								
建物土地データ	主体構造	木造	階層	1階建て	延床面積 (㎡)	23.41	敷地面積 (㎡)	415.00
	経過年数 (建設年月日)	21年 (1998/03/25)	耐用年数	24年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	公園	展示棟		文化財の保存展示		0:00 ~ 24:00	無	
		トイレ		便所		0:00 ~ 24:00	無	
		他の部屋（機能）数 :		0				
		他の建物（施設）数 :		0				
利用状況	単 位 / 年 度			平成28年度	平成29年度	平成30年度		
	利 用 件 数			回 (件)				
	延 べ 利 用 人 数			人				
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	412	412	405	
	支 出			千円	202	206	594	
	行政コスト (支出-収入)			千円	-210	-206	189	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日 (365日))		円	554	565	1,628	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (利用者数)		円			0	

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	D	E-
有効性	E	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	D	

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔	新しい		
利 用 状 況	少ない		⇔	多い		
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔	負担が小さい		

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止（閉鎖）を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。