

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	4月4日	常盤町五丁目	舗装	縁石割れて破片が散らばっています。	対応完了	修繕済
2	4月5日	朝倉南	舗装	道路に穴があいている	対応完了	修繕済
3	4月5日	朝倉南	舗装	道路に穴があいている	対応完了	修繕済
4	4月5日	朝倉南	舗装	道路に穴があいている	対応完了	修繕済
5	4月5日	朝倉南	舗装	道路に穴があいている	対応完了	修繕済
6	4月5日	朝倉南	舗装	道路に穴があいている	対応完了	修繕済
7	4月7日	朝倉北	舗装	道路に穴	対応完了	修繕済
8	4月11日	東村二丁目	舗装	舗装が剥がれています	対応完了	修繕済
9	4月14日	高橋	舗装	道路に穴があいています	対応完了	修繕済
10	4月14日	長沢	その他（公園など）	トンネルになっているが、高さ制限の表示が消えている事と、掲示位置が適正でないため先日の林野火災時には消防車が何度もバックで引き返していました。1枚目の写真の約150m位手前に標識を設置すべきだと近隣住民より意見がありましたのでお知らせ致します。	確認中	
11	4月16日	八町西二丁目	舗装		対応完了	修繕済
12	4月17日	喜田村六丁目	樹木・草等	速度標識とカーブミラーが樹木により見えない。落ち葉などが酷く近隣の道路や住宅内にも入ってくる	対応完了	所有者に指導
13	4月18日	北鳥生町二丁目	その他（公園など）	道路から水がでています。	対応完了	漏水修理完了
14	4月27日	小泉三丁目	舗装	道路に穴があいています。	対応完了	修繕済
15	4月27日	八町東二丁目	舗装	道路に穴があいています。	対応完了	修繕済
16	4月28日	波方町養老	舗装	工事後の埋設個所がへこんでいる	確認中	